Minera Panamá

Orden de Trabajo: 20314

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020314
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/1/2015
Hora: 13:27:57

Detalles del Equipo

Equipo:	HT121 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02853	Frente de Trabajo:	
Horometro:	1,359.00	Fecha/Hr. Requerida:	31/10/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

PM1-250

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - ~~MAINTENANCE - 2000HRS~~	Grupo:	Teller: Dot. JM
Codigo de Falla:	TRUCKS	Tecnico:	Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO
Sistema:			

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

PM (1)
Inspeccion del camion y cuñarlo, acuñarlo, tomada muestra motor etiquetada

Trabajo Realizado:

Cerrar motor drenarlo, cambio de filtro motor diesel primario y secundario, aire y Rellenado engrasador. comision operativo

Observaciones:

Solo se Rellena la transmision

HOROMETRO: 14168 / 14168

INICIO (fecha/hora): 9:15 pm 02/11/15 | FINAL (fecha/hora): 10:30 02/11/15

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Olver Trujillo - Supervisor
Aprobado

SUPERVISOR